

行星齿轮的个数	示意图	优点	缺点	哪一种最合适	这种最合适的原因
1		速度快，节约	不稳定		
2		速度较快，比较节约	不怎么稳定		
3		速度中等，比较稳定	有点浪费		所有优点和缺点适中
4		稳定，输出力较大	速度慢，浪费		
5		非常稳定，输出力大	速度很慢很浪费		